INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS – PAD (Toneres y Tintas)

PARA	:	**Dr. Jorge del Carpio** **Director de la DSIC en CTeI**
DE	:	**Percy Vásquez M.**
ASUNTO	:	**Adquisición Tonners**
FECHA	:	**16 de Agosto de 2010**

Me dirijo a Usted para informarle que el CONCYTEC cuenta con el siguiente parque de Impresoras Instaladas y Operativas.

MARCA	CANTIDAD
HP	21
EPSON	10
SAMSUNG	4
XEROX	1

El detalle de estas impresoras se pueden encontrar en el Anexo 01 adjunto al presente.

Para dichas Impresoras, se recomienda el uso de suministros(tonner, tinta y cintas) 100% originales, por los siguientes motivos:

1.- El fabricante, por ejemplo HP, garantiza un 0% de fallas en tonners originales, entre tanto los remanufacturados pueden tener un 40% de fallas. (más información se pueden encontrar en el sitio web: http://www.hp.com/latam/mx/pyme/productos/toners/origvsrem.html).

2.- Se tiene un registro de muchas incidencias de fallas en tonner compatibles e impresiones con manchas en el papel. Tambien cuando se realizó el mantenimiento Preventivo de las Impresoras, se encontraron restos de tonner en mayor cantidad en aquellas impresoras que usaron tonner compatible(remanufacturado) ver Anexo 2 donde se detalla una muestra de las recomendaciones efectuadas por la empresa que realizó el mantenimento preventivo.

3.- En los casos de los equipos que aun estan con garantía (Anexo 01), se debe adquirir de todas formas suministros originales para no perder dicha garantía.

Por todo lo anterior, recomendamos la adquisición de tonners 100% originales correspondientes a las marcas de los equipos de la Institución.

En cuanto a las cantidades de estos insumos (tonners, tintas y cintas) tendra que estár relacionado al consumo anual de todas las oficinas y a la disponibilidad presupuestal.

Es todo cuanto informo a Usted.
Saludos,

Percy Vásquez M.
DSIC-CONCYTEC

ANEXO 01

CODIGO INVENTARIO	TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	INSUMO REQUERIDO	EN GARANTIA
3679	Impresora	HP	Laserjet 4100	HP C8061X	
3711	Impresora	HP	Laserjet 4100	HP C8061X	
3767	Impresora	Epson	LQ-2080	Epson S015086	
3648	Impresora	Epson	FX-2180	Epson S015086	
5036	Impresora	Samsung	ML-3051ND	Samsung ML-D3050B	
5030	Impresora	Epson	Matricial LQ-2090	Epson S015335	
4866	Impresora	HP	Laserjet 1022n	HP Q2612X	
4093	Impresora	Epson	Matricial FX-2180	Epson S015086	
0708	Impresora	HP	Laserjet 5L	C3906A	
1102	Impresora	HP	Laserjet 6L	C3906A	
2933	Impresora	Epson	Matricial FX-1180	Epson 8755	
2662	Impresora	Epson	Matricial LQ-590	Epson S015337	
5031	Impresora	HP	Laserjet 1022n	HP Q2612X	
2662	Impresora	Epson	Matricial FX-1180	Epson 8755	
4094	Impresora	Epson	Matricial FX-2180	Epson S015086	
4580	Impresora	HP	Laserjet 1300	Q2613X	
4865	Impresora	HP	Laserjet 1022n	HP Q2612X	
540	Impresora	HP	Laserjet 6L	C3906A	
5035	Impresora	Samsung	ML-3051ND	Samsung ML-D3050B	
3710	Impresora	HP	Laserjet 4100	HP C8061X	
5259	Impresora	HP	Laserjet P2055dn	HP CE505X	SI
5032	Impresora	HP	Laserjet 1022n	HP Q2612X	
2809	Impresora	HP	Laserjet 1100	C4092A	
4482	Impresora	HP	Bussines InkJet 1100	HP C4844A-C4836A-C4837A-C4838A (4 cartuchos)	
4911	Impresora	HP	Laserjet 1022n	HP Q2612X	
5034	Impresora	Samsung	ML-3051ND	Samsung ML-D3050B	
2806	Impresora	HP	LasetJet 1100	C4092A	
5261	Impresora	HP	Laserjet P2055dn	HP CE505X	SI
3681	Impresora	HP	Laserjet 4100	HP C8061X	
5258	Impresora	Xerox	Phaser 3600	Xerox 106R01371	SI
4747	Impresora	HP	LaserJet 2420n	HP Q6511A	
2934	Impresora	Epson	Matricial FX-1180	Epson 8755	
5033	Impresora	Samsung	ML-3051ND	Samsung ML-D3050B	
2764	Impresora	HP	Laserjet 1100	C4092A	
5260	Impresora	HP	Laserjet P2055dn	HP CE505X	SI
4746	Impresora	Epson	Color R200	Epson T048120-T048220-T048320-T048420-T048520-T048620 (6 cartuchos)	

ANEXO 2

ELECTRONICA SALVADOR S.A.C.

R.U.C. 20515915428

VENTA Y SERVICIO TECNICO EN GENERAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE:
MONITORES LCD, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, MONITORES
TV/COLOR, DVD, EQUIPOS DE SONIDO, ASESORAMIENTO ELECTRONICO

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

INFORME TECNICO No.001-2010

CLIENTE	:	CONCYTEC
ATT.	:	ING. PERCY VASQUEZ
FECHA	:	13-07-2010 AL 20-07-2010
MANTENIMIENTO DE	:	IMPRESORAS
AREA	:	SECRETARIA GENERAL.
REPORTE	:	Se realizó mantenimiento preventivo y limpieza general encontrándose en funcionamiento el equipo con algunos repuestos con desgaste más adelante detallados.

- Equipo de impresión HP Laserjet 1022n Serie Número. CNBCG3RG1T INV. 4911
-

OBSERVACION

Se recomienda cambiar los siguientes repuestos:
Pickup Roller
Separation pad
TONER COMPATIBLE RECOMENDADO UTILIZAR ORIGINAL.

ELECTRONICA SALVADOR S.A.C.

VICTOR SALVADOR LEON
GERENTE GENERAL

PASAJE VELARDE N° 188 OF. 109 – 207 LIMA TELF.: 334-9092 CEL.: 981100959 NEXTEL: 110*0959
E-mail: e_salvador210766hotmail.com